

Edenor detecta restaurant de Hurlingham “colgado” en forma repetitiva

- Personal policial de la comisaría 1ra. de Hurlingham detuvo a tres personas.
- El robo de energía es un delito que implica riesgos para la seguridad pública.

Durante un operativo de control para combatir el fraude y el robo de energía, personal técnico de **Edenor** detectó en el preciso momento que un cliente moroso propietario de un restaurant, ubicado en Avenida Roca 875 -partido de Hurlingham-, iniciaba las tareas para conectar una acometida clandestina y brindarle suministro a todo el establecimiento.

El hallazgo se produjo cuando los empleados de **Edenor** descubrieron a un electricista matriculado realizando con una escalera y una caja de herramientas una conexión directa trifásica que ingresaba hacia el restaurant.

Edenor realiza diariamente operativos para erradicar instalaciones eléctricas clandestinas que generan inconvenientes en el normal funcionamiento de la red de baja tensión, poniendo en riesgo la vida de quién las manipula y de terceros.

Además las conexiones ilegales, al no cumplir con las normas de seguridad para una instalación eléctrica, causan picos de tensión que tienen como consecuencia desde la quema de electrodomésticos hasta incendios, y afectan la calidad de servicio de sus vecinos.